

Restaurarea Bazilicii din Maria Radna



Scurt istoric:

Bazilica din Maria-Radna a fost construită în același loc, unde au mai existat două biserici, una construită în 1520, iar cealaltă în 1651. Biserica de astăzi s-a construit în stil baroc târziu între anii 1756 și 1767. Tabloul „Gnadenbild”, care își are originea la o tipografie din Italia de Nord în jurul anului 1650, a ajuns la Radna în 1686 printr-o donație. Mănăstirea de lângă biserică a fost construită în trei faze: aripa de vest începând cu anul 1727, aripa de sud în anul 1743 și partea care este atașată fațadei principale începând cu anii 1823. În anul 1911 au fost înălțate ambele turnuri ale bisericii cu câte 30 de metri. Un incendiu a distrus în anul 1923 structura de lemn a acoperișului bisericii și al mănăstirii. Ultima renovare a bisericii a fost făcută începând cu anii 1971, ocazie cu care s-a reînnoit tencuiala exterioară, picturile din interiorul bisericii fiind deasemenea renovate, inclusiv fresca de pe tavan, lucrare a fraților Millthaler din Arad.

Evaluarea deteriorărilor:

În zona soclului bisericii se pot observa crăpături și tencuieli degradate, erodate prin existența umezelii la acest nivel al clădirii. Tencuiala făcută în anii 1970 prezintă o degradare mult prea avansată, abia mai existând legătură între tencuială și zid. Se constată pe suprafețe mari tencuieli desprinse și căzute și zugrăveli decolorate și scorjite. La obloanele de lemn care ar trebui să închidă geamurile spre clopote lipsesc mai mult de 50% din lamele. Ceasurile bisericii sunt foarte corodate și nu mai funcționează. La pereții de beton armat care datează din anul 1911 sunt corodate părțile de armătură. În unele locuri se pot observa chiar găuri în planșeul. Părțile de tablă care protejează ornamentele fațadei sunt foarte deformate sau lipsesc.



Lucrări de renovare:

În prima fază este necesară cartografierea distrugerilor, care cuprinde în mod amănunțit stabilirea poziției, a tipului și a gradului de deteriorare. În următoarea fază va fi completată tencuiala cu un material corespunzător atât suprafeței zidurilor cât și materialului de construcție utilizat în epoca respectivă, respectându-se stilul arhitectural. Elementele ornamentale vor fi refăcute cu ajutorul șabloanelor. Partea de susținere a turnurilor din beton armat urmează să fie consolidate corespunzător și restaurate în mod special pentru rezista la greutatea betonului. Este necesară atât restaurarea cadranului și arătătoarelor ceasului din turn cât și a mecanismului de orologerie, acestea fiind toate foarte corodate. Sorțurile din tablă deasupra cornișelor și ornamentelor urmează să fie parțial reînnoite.



Pentru donații:

Pentru renovarea amplă și de durată a bisericii este nevoie de multe donații. Orice donație este binevenită, indiferent de valută. Un cont pentru donații este pus la dispoziție de Parohia Romano-Catolică Radna. Donațiile pot fi depuse pe contul bancar cu numărul **RO38 RZBR 0000 0600 0692 0465** la banca **Raiffeisen Bank S.A., Agent. Lipova, Str. Nicolae Bălcescu Nr. 29.** Făcând menționarea „**Maria-Radna**”, sumele depuse revin în totalitate renovării bisericii din Maria-Radna și pot fi scăzute din impozit ca și donații.
<http://www.mariaradna.ro>

